

Überblick über typische Korridorkomponenten und damit verbundene, charakteristische Schädigungsursachen

Publikation

[Infografik](#)

Zitiervorschlag

Ecologic Institut & IGF Jena / FLUSS (2015): "Überblick über typische Korridorkomponenten und damit verbundene, charakteristische Schädigungsursachen." Infografik in: Schmalz, Wolfgang; Falko Wagner und Damien Sonny 2015: "Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs.", Seite 39.

Die Infografik gibt einen Überblick darüber, welche charakteristischen Fischschädigungen an typischen Korridorkomponenten in Fließgewässern (z.B. Rechen, Turbinen) entstehen.

Sie ist Teil einer Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs, deren Ziel es ist, die methodischen Grundlagen für vergleichbare und aussagekräftige Untersuchungen und Bewertungen von Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen zu standardisieren.

Die Infografik steht unter einer Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, d.h. sie darf unter Nennung der Urheber gerne frei verwendet werden.

Sprachen

Deutsch
Englisch

Credits

Medienformat: bunte Infografik für eine gedruckte Arbeitshilfe

Nutzungsrecht: CC BY 4.0

Konzept: Falko Wagner (IGF - [Institut für Gewässerökologie & Fischereibiologie](#)), [Melanie Kemper](#)

Grafikdesign: [Beata Vargová](#)

Finanzierung

[Umweltbundesamt](#) (UBA), Deutschland

Veröffentlicht in

[Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs](#)

Jahr

2015

Umfang

2398 x 2553 px

Projekt

[Erster Zyklus des Forums Fischschutz und Fischabstieg](#)

Projekt-ID

[2378](#)

Schlüsselwörter

[Biodiversität](#)

[Kommunikation](#)

[Wasser](#)

Fischschutz, Fischabstieg, Evaluation, Korridorkomponente, Fischschädigung
Deutschland

Infografik, Tabelle, Visualisierung, Illustration, Creative Commons, Arbeitshilfe

Source URL: <https://www.ecologic.eu/13370>