Überblick über typische Korridorkomponenten und damit verbundene, charakteristische Schädigungsursachen

Publikation

Infografik

Zitiervorschlag

Ecologic Institut & IGF Jena / FLUSS (2015): "Überblick über typische Korridorkomponenten und damit verbundene, charakteristische Schädigungsursachen." Infografik in: Schmalz, Wolfgang; Falko Wagner und Damien Sonny 2015: "Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs.", Seite 39.

Die Infografik gibt einen Überblick darüber, welche charakteristischen Fischschädigungen an typischen Korridorkomponenten in Fließgewässern (z.B. Rechen, Turbinen) entstehen.

Sie ist Teil einer Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstieges, deren Ziel es ist, die methodischen Grundlagen für vergleichbare und aussagekräftige Untersuchungen und Bewertungen von Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen zu standardisieren.

Die Infografik steht unter einer Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, d.h. sie darf unter Nennung der Urheber gerne frei verwendet werden.

Sprachen

Deutsch
Englisch

Credits

Medienformat: bunte Infografik für eine gedruckte Arbeitshilfe
Nutzungsrecht: CC BY 4.0
Konzept: Falko Wagner (IGF - Institut für Gewässerökologie & Fischereibiologie), Melanie Kemper
Grafikdesign: Beáta Vargová

Finanzierung

Umweltbundesamt (UBA), Deutschland

Veröffentlicht in

Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs

Jahr

2015

Umfang

2398 x 2553 px

Projekt

Erster Zyklus des Forums Fischschutz und Fischabstieg

Projekt-ID

2378

Schlüsselwörter

Biodiversität
Kommunikation
Wasser
Fischschutz, Fischabstieg, Evaluation, Korridorkomponente, Fischschädigung
Deutschland
Infografik, Tabelle, Visualisierung, Illustration, Creative Commons, Arbeitshilfe

---

Source URL: *https://www.ecologic.eu/13370*